

Расходные материалы и комплектующия для аппаратов очистки сварных швов

фото	наименование/ описание	артикул	цена €
	Электродная кисть Размер L Диаметр 10 мм, 60 мм рабочая длина, 800.000 угольных волокон	EP-02-900	50
	Электродная кисть размер XL Диаметр 12 мм, 60 мм рабочая длина 1,5 млн. волокон	EP-02-912	70
	Электрод 60°, M10x1,5 Для чистки и полировки	EP-02-001	33
	Электрод 30°, M10x1,5 Для чистки и полировки тонких и труднодоступных сварных швов	EP-02-002	36
	Электрод 90°, M10x1,5 резьба Для маркировки	EP-02-003	30
	Kevlar желтый, 10 шт.	EP-03-222	20

Расходные материалы и комплектующия для аппаратов очистки сварных швов

	Войлок белый, 10 шт. для маркировки	EP-03-111	5
	О-Кольца, 10 Шт. Для крепления войлока	EP-03-000	5,5
	Ручка с электродом 90° градусов	EP-02-033	85
	Ручка с электродом 60° градусов	EP-02-018	89
	Тefлоновая ручка с воздушным охлаждением (не нагревается в руках) 4м гибкий кабель, позолоченный контакт. Рекомендуется использовать с аппаратом GX 1051	EP-07-600	258
	Тefлоновая ручка с воздушным охлаждением (не нагревается в руках) 6м гибкий кабель, позолоченный контакт. Рекомендуется использовать с аппаратом GX 1051	EP-07-601	323

Расходные материалы и комплектующия для аппаратов очистки сварных швов

	Тefлоновая ручка с воздушным охлаждением (не нагревается в руках) 10м гибкий кабель, позолоченный контакт. Рекомендуется использовать с аппаратом GX 1051	EP-07-603	387
	Кабель заземления 4 м, Плоскогубцы с изолированной ручками. С позолоченными контактами. Рекомендуется использовать с аппаратом GX 1051	EP-07-605	220
	Кабель заземления 4 м. С клеммой заземления из латуни с большим углом открытия 80 мм, специально для труб	EP-07-606	208
	Кабель заземления 6 м, Плоскогубцы с изолированной ручками. С позолоченными контактами. Рекомендуется использовать с аппаратом GX 1051	EP-07-602	247
	Кабель заземления 10 м, Плоскогубцы с изолированной ручками. С позолоченными контактами. Рекомендуется использовать с аппаратом GX 1051	EP-07-604	310

Расходные материалы и комплектующия для аппаратов очистки сварных швов

	200 А клемма заземления из латуни с большим Углом открытия 80 мм, специально для труб	EP-07-301	26
	Клемма заземления из латуни, угол открывания 40 мм, красные ручки полностью изолированы	EP-07-300	35
	Черный соединительный кабель 2 м для очистки и полировки с угольным электродом	EP-07-005	19
	Красный соединительный кабель заземления 2 м	EP-07-004	19
	Крокодил зажим красный для мелких деталей Угол открывания 35 мм. Внимание: Не используйте для очистки с щетками углеродного волокна	EP-07-003	11,1
	Поднос для работ с электролитом	EP-01-100	3,7
	Распылитель для воды, 500 мл	EP-07-002	11,5
	Защитные очки	EP-06-003	12,9

Расходные материалы и комплектующия для аппаратов очистки сварных швов

	Многоразовые Перчатки Кислотостойкие	EP-06-004	7,9
	Кислотозащитный фартук	EP-06-005	14
 ИЗОБРАЖЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ	Защитный крем для кожи 500мл	EP-07-002	11,7
 ИЗОБРАЖЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ	Пластиковая коробка, большая, стабильная конструкция, 600x400x320 мм Подходит GX 1050 без аксессуаров	EP-07-019	60,9
 ИЗОБРАЖЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ	Пластиковая коробка, большая, стабильная конструкция, 300x400x320 мм Подходит для устройств GX без аксессуаров	EP-07-017	30,9
	Тележка для 1 большой или 2 маленьких пластиковых коробок	EP-07-023	77

Растворы электролитов для очистки и полировки сварных швов; нанесения логотипов на поверхности нержавеющей стали и «цветных» металлов

наименование / описание	вес / объем	артикул	цена €
Раствор электролита для очистки TIG и точечной сварки. Бутылка. Образец в комплекте	0,5 кг	EP-04-100	11
Раствор электролита для очистки TIG и точечной сварки. Бутылка. Образец в комплекте	2 кг	EP-04-021	35,5
Раствор электролита для очистки TIG и точечной сварки. Бутылка. Образец в комплекте	35 кг	EP-04-351	374
Раствор электролита для очистки сильно загрязненных сварных швов TIG и точечной сварки. Бутылка	0,5 кг	EP-04-200	12,5
Раствор электролита для очистки сильно загрязненных сварных швов TIG и точечной сварки. Бутылка	2 кг	EP-04-012	47
Раствор электролита для очистки сильно загрязненных сварных швов TIG и точечной сварки. Бутылка	35 кг	EP-04-220	465
Раствор электролита для полировки сварных швов WIG, MIG и MAG сварки. Бутылка	0,5 кг	EP-04-300	15,5
Раствор электролита для полировки сварных швов WIG, MIG и MAG сварки. Бутылка	2 кг	EP-04-013	52
Раствор электролита для полировки сварных швов WIG, MIG и MAG сварки. Бутылка	35 кг	EP-04-353	505
Раствор электролита для маркировки. Банка	50 мл	EP-04-123	7,5
Раствор электролита для маркировки. Банка	100 мл	EP-04-010	11
Раствор электролита для маркировки. Банка	1000 мл	EP-04-110	90,9