




## Шпилька приварная без резьбы, латунь тип UT




$d_1 \pm 0,1$	$l_1 + 0,6$	$d_3 \pm 0,2$	$d_4 \pm 0,08$	$l_3 \pm 0,05$	$h$	$n \text{ max.}$	$\alpha \pm 1^\circ \text{ max.}$
3		4.5	0.60	0.55	0.7-1.4	1.5	3°
4		5.5	0.65	0.55	0.7-1.4	1.5	3°
5		6.5	0.75	0.80	0.7-1.4	2.0	3°
6		7.5	0.75	0.80	0.7-1.4	2.0	3°



## Шпилька приварная без резьбы, латунь CuZn37

Тип	Длина мм	Степень прочности	Поверхность	Упаковка «Б» штук	Упаковка «М» штук	Вес кг/100 шт.	Арт. №
6 S 3 x 6	6	CuZn37	—	25000	1000	0,041	4055 70 5
6 S 3 x 8	8	CuZn37	—	20000	1000	0,053	4055 71 3
6 S 3 x 10	10	CuZn37	—	20000	1000	0,063	4055 72 1
6 S 3 x 12	12	CuZn37	—	15000	1000	0,077	4055 74 8
6 S 3 x 15	15	CuZn37	—	10000	1000	0,095	4055 75 6
6 S 3 x 20	20	CuZn37	—	10000	1000	0,125	4055 76 4
6 S 3 x 25	25	CuZn37	—	7000	1000	0,155	4055 77 2

CuZn




## Шпилька приварная без резьбы, латунь CuZn37

Тип	Длина мм	Степень прочности	Поверхность	Упаковка «Б» штук	Упаковка «М» штук	Вес кг/100 шт.	Арт. №
6 S 4 x 8	8	CuZn37	—	15000	1000	0,093	4055 80 2
6 S 4 x 10	10	CuZn37	—	10000	1000	0,114	4055 81 0
6 S 4 x 12	12	CuZn37	—	10000	1000	0,136	4055 82 9
6 S 4 x 15	15	CuZn37	—	1000	1000	0,168	4055 83 7
6 S 4 x 20	20	CuZn37	—	5000	1000	0,221	4055 84 5
6 S 4 x 25	25	CuZn37	—	5000	1000	0,275	4055 85 3
6 S 4 x 30	30	CuZn37	—	4000	1000	0,328	4055 86 1
6 S 4 x 35	35	CuZn37	—	3000	1000	0,381	4055 88 8

CuZn


## Шпилька приварная без резьбы, латунь тип UT



## Шпилька приварная без резьбы, латунь CuZn37

Тип	Длина мм	Степень прочности	Поверхность	Упаковка «Б» штук	Упаковка «М» штук	Вес кг/100 шт.	Арт. №
<b>6 S 5 x 8</b>	8	CuZn37	—	10000	1000	0,145	<b>4055 91 8</b>
<b>6 S 5 x 12</b>	12	CuZn37	—	5000	1000	0,212	<b>4055 93 4</b>
<b>6 S 5 x 15</b>	15	CuZn37	—	5000	1000	0,262	<b>4055 94 2</b>
<b>6 S 5 x 20</b>	20	CuZn37	—	4000	1000	0,345	<b>4055 95 0</b>
<b>6 S 5 x 25</b>	25	CuZn37	—	3000	1000	0,429	<b>4055 96 9</b>
<b>6 S 5 x 30</b>	30	CuZn37	—	1000	1000	0,512	<b>4055 97 7</b>
<b>6 S 5 x 35</b>	35	CuZn37	—	1000	1000	0,595	<b>4055 98 5</b>
<b>6 S 5 x 40</b>	40	CuZn37	—	1000	1000	0,679	<b>4055 99 3</b>

CuZn



## Шпилька приварная без резьбы, латунь CuZn37

Тип	Длина мм	Степень прочности	Поверхность	Упаковка «Б» штук	Упаковка «М» штук	Вес кг/100 шт.	Арт. №
<b>6 S 6 x 10</b>	10	CuZn37	—	5000	1000	0,254	<b>4056 00 0</b>
<b>6 S 6 x 12</b>	12	CuZn37	—	4000	1000	0,302	<b>4056 01 9</b>
<b>6 S 6 x 15</b>	15	CuZn37	—	4000	1000	0,374	<b>4056 02 7</b>
<b>6 S 6 x 20</b>	20	CuZn37	—	3000	1000	0,494	<b>4056 03 5</b>
<b>6 S 6 x 25</b>	25	CuZn37	—	1000	1000	0,614	<b>4056 04 3</b>
<b>6 S 6 x 30</b>	30	CuZn37	—	1000	1000	0,734	<b>4056 05 1</b>

CuZn